

Обновление прошивки контроллера на версию 1.0.0.9

1. Обновление производится посредством загрузки файла через Web-интерфейс.
 - Войдите в Web-интерфейс контроллера через Web-браузер (в адресной строке наберите IP-адрес контроллера, при этом контроллер и ПК должны находиться в одной подсети).
 - Выберите раздел "Сервис".
 - В строке "Обновление встроенного ПО" выберите файл "u_X.X.X.X_update_to_XXXXXXX".
 - Нажмите кнопку "Загрузить".
 - Дождитесь окончания загрузки.
 - Нажмите кнопку "Перезагрузить".
2. Контроллер будет обновляться в течение продолжительного времени (5-15 минут). В процессе обновления контроллер может перезагрузиться несколько раз.

Важно: Если на терминале учета рабочего времени **PERCo-CR11.1** не был установлен шаблон, то в конце обновления терминал перейдет в режим ожидания установки шаблона, отобразив на экране текст: "Ожидаем запуск приложения и установку шаблона..." Это штатное окончание обновления для неиспользуемого устройства.